

Отчет

Об исполнении Предписания № 23/1/1-9, № 24/1/1-23, № 25/1/1-25 от 18 мая 2020г., по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения « Дивногорский техникум лесных технологий» , расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1, ул. Заводская, 3 кв.1, ул. Заводская, 5

№ п/п предписания	Нарушения, указанные в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный	Исполнение
1	2	3	4	5	6
КГБ ПОУ "Дивногорский техникум лесных технологий" г. Дивногорск, ул.Заводская, 1/1 пом.1 (учебный корпус)					
23/1/1	<p>Помещение складского назначения (3-этаж, архив) эксплуатируется без разделения противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений общественного назначения (по факту помещение архива не имеет противопожарной двери)</p> <p>ч.1 ст 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям"</p>	<p>Привести в соответствие с требованиями противопожарного режима, установить противопожарную дверь в соответствии с Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в помещении "Архив" на 3 этаже учебного корпуса.</p>	15.06.2021	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
23/1/8 по 23/1/9	<p>Поэтажный коридор (3 - 4 этажи) при длине более 60 м не разделен перегородкой с samozакрывающимися дверями (по факту отсутствует перегородка с дверями, разделяющая коридор длиной 105 м)</p> <p>ст.ст 4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.5.2.31 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"</p> <p>п.6.26 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"</p> <p>п.33 Правил противопожарного режима в РФ (уст. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)</p>	<p>Привести в соответствие с требованиями противопожарного режима, установить samozакрывающиеся двери на 3 и 4 этажах в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ</p>	15.06.2021	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
Общежитие №1, г. Дивногорск, ул.Заводская, 3 кв.1					
24/1/5 по 24/1/8	<p>В жилых комнатах общежития №1 локальные планы эвакуации (с 1 по 5 этаж правое и левое крыло) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов</p> <p>п.6.1.4 ГОСТ Р12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний".</p>	<p>Привести в соответствие с требованиями противопожарного режима, планы эвакуации в жилых комнатах общежития №1(1,3,4,5 этаж).</p>	15.06.2021	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено

24/1/9 по 24/1/14	Над эвакуационным выходом из секций (с 1 по 5 этаж, выход из секций правого и левого крыла здания общежития) отсутствует (не предусмотрено) световое табло "Выход" ст.4,5,6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 3.11 НПБ 104-2003 "Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	Привести в соответствие с требованиями противопожарного режима, установить световое табло "Выход" над выходом из секций правого и левого крыла.	15.06.2021	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
24/1/15	Помещение складского назначения (1-этаж, правое крыло здания общежития) эксплуатируется без разделения противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений общественного назначения (по факту в складском помещении установлена деревянная дверь, не являющееся противопожарной, отсутствуют надлежащие сертификаты)) ч.1 ст 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям" п.3.2 СНИП II-А.5-70 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений"	Привести в соответствие с требованиями противопожарного режима, установить противопожарную дверь в соответствии с Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в складском помещении на 1 этаже правого крыла общежития №1.	15.06.2021	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
24/1/16 по 24/1/23	Меэтажные двери лестничной клетки (левого и правого крыла общежития №1, с 1 по 5 этаж) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту на распашных дверях отсутствуют притворы с уплотнением, ограничивающие движение дверей, двери открываются по обе стороны движения людей)	Привести в соответствие с требованиями противопожарного режима, установить межэтажные двери лестничной клетки левого и правого крыла с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	15.06.2021	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
Общежитие №2, г.Дивногорск, ул.Заводская, 5					
25/1/1 по 25/1/10	Над эвакуационным выходом из секций (с 1 по 5 этаж, выход из секций правого и левого крыла здания общежития) отсутствует (не предусмотрено) световое табло "Выход" ст.4,5,6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 3.11 НПБ 104-2003 "Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	Привести в соответствие с требованиями противопожарного режима, установить световое табло "Выход" над выходом из секций правого и левого крыла.	15.06.2021	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено

25/1/11 по 25/1/20	Меэтажные двери лестничной клетки (левого и правого крыла общежития №1, с 1 по 5 этаж) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту на распашных дверях отсутствуют притворы с уплотнением, ограничивающие движение дверей, двери открываются по обе стороны движения людей)	Привести в соответствие с требованиями противопожарного режима, установить межэтажные двери лестничной клетки левого и правого крыла с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	15.06.2021	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
25/1/21 по 25/1/25	В жилых комнатах общежития №1 локальные планы эвакуации (с 1 по 5 этаж правое и левое крыло) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов п.6.1.4 ГОСТ Р12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний".	Привести в соответствие с требованиями противопожарного режима, планы эвакуации в жилых комнатах общежития №1(1,3,4,5 этаж).	15.06.2021	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено

Директор



Ю.М. Павлов